




## Монтаж посадочных фар



## Комплект деталей

1. Р200 – посадочная фара (2 шт.).

2. ХО15 — светодиод с электропроводкой.


3. ХО16 – светодиод с электропроводкой.

4. P2O2 – скоба (2 шт.).


Для сборки прилагаются винты FM и SM.

## Этапы сборки

1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, и узел деталей, собранный в № 68. Установите посадочную фару (P200) на внутренней поверхности щитка ниши левой опоры шасси (D077), как показано на снимке. Затем закрепите ее винтом SM.



2 Затем вставьте светодиод (X015) в отверстие посадочной фары (P200), как показано на снимке.




Смотрите видеоинструкции по сборке на нашем YouTube канале




## Сборка модели МиГ-29


Закрепите электропроводку светодиода на внутренней поверхности щитка ниши левой опоры шасси скобой (Р202) и винтом FM, как показано на снимке.



Установите посадочную фару (P200) на внутренней поверхности щитка ниши правой опоры шасси (D078), как показано на снимке, и закрепите ее винтом SM.



3атем вставьте светодиод (X016) в отверстие посадочной фары (P200), как показано на снимке.



3акрепите электропроводку светодиода на внутренней поверхности щитка ниши левой опоры шасси скобой (Р2О2) и винтом FM, как показано на снимке.

