




Монтаж ребер жесткости в отсеке левого двигателя

Комплект деталей

1. P070 – ребро жесткости 1.
2. P071 – ребро жесткости 2.
3. P072 – ребро жесткости 3.
4. P073 – ребро жесткости 4.
5. P074 – ребро жесткости 5.
6. P075 – ребро жесткости 6.
7. P076 – ребро жесткости 7.



Этапы сборки

1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, и собранный блок деталей из № 24. При монтаже ребер жесткости обратите внимание на их маркировку. Каждая деталь пронумерована от L1 до L7.


Установите деталь P070, как показано на снимке. Конец детали с маркировкой L1 должен находиться с внешней стороны отсека двигателя. Аккуратно подожмите концы детали плоским металлическим предметом (например, губками пассатижей).



Смотрите видео-инструкции по сборке на нашем YouTube канале



Сборка модели МиГ-29



2 Повторите операцию, описанную в пункте 1, с деталями P071 (L2), P072 (L3), P073 (L4), P074 (L5), P075 (L6) и P076 (L7).

3 Так должен выглядеть силовой набор центральной части корпуса на этом этапе сборки модели МиГ-29.

