



Сборка катапультного кресла



Комплект деталей

1. P004 - кабина
2. P005 - катапультное кресло
3. P006 - левый стабилизирующий стержень
4. P007 - правый стабилизирующий стержень
5. P008 - обивка кресла
6. P009 - обивка заголовника
7. P010 - заголовник
8. P011 - пиропатроны
9. P012 - задняя стенка спинки кресла
10. P013 - механизм подъема ног
11. P014 - поручни катапультирования
12. Винты AP 1,7х3,5 мм (6 шт.)
13. Винты BP 1,5х3,5 мм (2 шт.)

Этапы сборки



- 1 Приступаем к сборке катапультного кресла. Возьмите заголовник (P010) и аккуратно прикрепите его винтом (AP) к катапультному креслу.



- 2 Вставьте обивку катапультного кресла (P008) в лицевую часть катапультного кресла. Затем к задней части катапультного кресла привинтите заднюю стенку спинки кресла (P012), используя один винт (AP).



- 3 Осторожно вставьте в заголовник кресла обивку (P009) и сзади скрепите обе детали винтом (AP).

Сборка модели МиГ-29




- 4** Вставьте в отверстие сбоку катапультного кресла правый стабилизирующий стержень (P007) и слегка надавите на него, чтобы он полностью зафиксировался. Повторите аналогичную операцию с левым стабилизирующим стержнем (P006).



- 5** Возьмите пиропатроны (P011) и аккуратно вставьте их в заднюю часть заголовника.




- 6** Вставьте, как показано на снимке, собранное катапультное кресло в кабину. Закрепите кресло винтом (BP) через отверстие в центре пола кабины.



- 7** Аккуратно вставьте ручки катапультирования (P014) в вырез в центре механизма подъема ног (P013).

- 8** Теперь поместите собранный узел механизма подъема ног и поручней катапульты в вырез в полу кабины перед катапультным креслом. Затем закрепите деталь винтом (AP), пропустив его через отверстие в полу кабины.



- 9** Так выглядит собранная часть кабины. Советуем хранить ее в надежном месте до следующего этапа сборки.