




Монтаж ребер жесткости в отсеке правого двигателя


Комплект деталей

1. P077 – ребро жесткости 1.
2. P078 – ребро жесткости 2.
3. P079 – ребро жесткости 3.
4. P080 – ребро жесткости 4.
5. P081 – ребро жесткости 5.
6. P082 – ребро жесткости 6.
7. P083 – ребро жесткости 7.



Этапы сборки







- 1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, и блок деталей из № 25. При монтаже ребер жесткости обратите внимание на их маркировку. Каждая деталь пронумерована от R1 до R7. Установите деталь P077, как показано на снимке. Конец детали с маркировкой R1 должен находиться с внешней стороны отсека двигателя. Аккуратно подожмите концы детали плоским металлическим предметом (например, губками пассатижей).



Смотрите видео-инструкции по сборке на нашем YouTube канале



Сборка модели МиГ-29



2 Повторите операцию, описанную в пункте 1, с деталями P078 (R2), P079 (R3), P080 (R4), P081 (R5), P082 (R6) и P083 (R7).

3 Так должен выглядеть силовой набор центральной части корпуса на этом этапе сборки модели МиГ-29.

