## Монтаж стекателей статического электричества, антенн и заглушек сопел двигателей













## Этапы сборки



На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, и собранная модель самолета. Установите стекатели статического электричества (P342) на нижние поверхности левой и правой консоли крыла и на нижние поверхности левого и правого стабилизаторов, как показано на снимках.





Смотрите видеоинструкции по сборке на нашем YouTube канале




Чтобы установить стекатель статического электричества (РЗ46) в законцовке левой консоли крыла, вам потребуется скотч (ХОЗ2). Аккуратно снимите со скотча защитную пленку, затем возьмите одну полоску скотча и оберните ею штифт детали РЗ46, чтобы перенести на него клеящий слой. Затем снимите полоску скотча и установите деталь в законцовке левой консоли крыла, как показано на снимке.

## Сборка модели МиГ-29







Установите стекатели статического электричества (Р346) в законцовках левого и правого стабилизаторов, как показано на снимке. Предварительно нанесите на штифты стекателей клеящий слой, используя скотч (Х032).



Установите обтекатель антенны ответчика системы госопознавания (РЗ47) в законцовку левого киля, предварительно нанеся на штифт детали клеящий слой со скотча (ХОЗЗ).



Установите антенну радиосистемы ближней навигации (Р348) в законцовке правого киля, предварительно нанеся на штифт детали клеющий слой со скотча (X033).



**7** Затем установите заглушки (РЗ49) на сопла двигателей, как показано на снимке.